



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MONTESSORI-MARIA CLOTILDE PINI"

Via S. M. Goretti, 41 - 00199 Roma
Codice Meccanografico RMIC8G900L
Codice Fiscale 96535380586 Tel. 0686208392
Codice Univoco CELA93 Codice IPA R606H11W
PEO RMIC8G900L@istruzione.it
PEC RMIC8G900L@pec.istruzione.it
Sito www.viicircolomontessori.it

SCUOLA DELL'INFANZIA

Via Santa Maria Goretti | Via dei Marsi | Villa Paganini

SCUOLA PRIMARIA

Via Santa Maria Goretti | Villa Paganini | Fratelli Bandiera

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Santa Maria Goretti | Charlie Chaplin

Ai Docenti

Al Personale ATA

Al DSGA

Al RSPP

Al ASPP

Al Sito web

Oggetto: Fruibilità filtri antincendio - Vie/Uscite di emergenza Istituto

1. Con la presente si ravvisa la necessità, da un sopralluogo congiunto eseguito in data 01/04/2025 tra l'Istituto "Montessori-M.C.Pini" insieme alla Direzione Tecnica del Servizio Manutenzione Edifici Scolastici. Ufficio manutenzione ordinaria edifici scolastici del Municipio II e all'Istituto Comprensivo "Via Volsinio", di assicurare piena fruibilità dei filtri antincendio della scala di sicurezza esterna del plesso S.M.Goretti (via Tripolitania).

Per l'esodo in caso di emergenza è presente una scala di sicurezza esterna, comune ai due plessi. L'accesso alla scala avviene, ai vari piani, da disimpegni con funzione di "filtro a prova di fumo" (compartimento antincendio nel quale la probabilità di innesco dell'incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie all'assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio ammesso), provvisti di porte resistenti al fuoco da tenere usualmente chiuse.

In sede di sopralluogo è stata riscontrata nei filtri la presenza di materiale combustibile (quali, ad es., armadi, libri, tavoli, sedie) di proprietà del nostro Istituto, che costituisce ingombro e che va rimosso.

2. Si è anche rilevato che bisognerà provvedere da parte dell'Ufficio competente del Municipio II alla verifica e alla sistemazione delle porte resistenti al fuoco, al fissaggio degli elettromagneti divelti nonché al ripristino dell'impianto di rilevazione ed allarme incendio.

3. Pertanto, si dispone - per quanto in oggetto -, in osservanza al dettato normativo, che i docenti dei piani del plesso S.M.Goretti indichino eventuale destinazione degli arredi e ne selezionino il contenuto entro e non oltre il 9 aprile 2025. Dopo tale data, le aree suindicate verranno liberate da ogni oggetto/materiale/arredo.

4. La presente anche per ricordare al personale addetto e al personale scolastico (in part. collaboratori scolastici, referenti di plesso, staff del Dirigente, docenti), ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (si veda Avviso n. 500 del 24/03/2025), che è tenuto a segnalare, per iscritto e nello specifico di cui si tratta, eventuale inutilizzabilità di filtri antincendio e/o interruzioni o vie non pervie (ad es. per deposito armadi/materiali/arredi/utensili non autorizzati) che ostacolano vie/uscite di esodo/emergenza in ciascun plesso di tutto l'Istituto.

5. A seguito delle operazioni innanzi elencate, il DSGA, in autonomia operativa e in stretta collaborazione con lo scrivente, è tenuto ad organizzare le procedure di smaltimento/rimozione/ spostamento del materiale suindicato.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutto il personale scolastico.

Roma 4 aprile 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmine Iannicelli